

3751 130-B-2

Форма № 4

№№ кол. 29 / Сеть: Канализации

Улица *Султаншиу 130*

№№ заказа 1012-В


Год 1960

г. Вильнюс



41 *146* Чертеж колодца
М 1:25; 4-50

Отметки

П Р И В Я З К А



Крышки	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.24	102.22	102.17		



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены желез. бет.	400	асб. б/г.	400	асб. б/г.				
Дно желез. бет.	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Скобы стали. 9 шт.	Объект Реконструкция теплокомбината							
Наличие воды	Инв. №	Нач. произв. груп.		Рук спец. бригады		Дателас		
		Рук спец. бригады		Дателас				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Чертил		Вильнюс		
		Чертил		Проверил		Вильнюс		
Год строительства 1958	1960							