

Fekalinė k.
(Komunikacija)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (7) 51^a KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Narbuto
(Gatvė)

130-B-2
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kel?	300		106.76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	grunt.		-	106.76	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	315	1.26	105.50	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus 1.46	105.30
	Nr. 2	PVC	200	Viršus 1.47	105.29
	Nr. 3	PVC	110	Viršus 0.65	106.11
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					UAB „Inžineriniai tyrimai“ Filialas „TOPOGEODEZISA“
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>DK</i> Rimkus (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2003 m. 05 mėn. 12 d.