

Fekalizacijos šulinio Nr. () 54 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Saltinis 130-B-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		106 95	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1.30	105 65	Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	pl	100	Viršus Apačia	125 105 70
	Nr. 1A	pl	100	Viršus Apačia	238 104 57
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	252 104 43
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 111-30885

Sudarė ... (parašas) (pavardė)

Patikrino ... (parašas) (pavardė)

197.6 m. mėn. d.

(Inginio tyrinėjimo data)