

Fekalinė k.
(Komunikacija)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (8) 64^a KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Narbuto
(Gatvė)

130-B-2
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		Kaf.	300		106.72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt.		-	106.72	Ar yra vandens?
Sienos		PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas		PVC	315	1.61	105.11	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.81	104.91	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 1.82	104.90	UAB „Inžineriniai tyrimai Filialas „TOPOGEODEZIJA“
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 1.10	105.62	Objekto Nr.
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>DP</u> Rimkus (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>DP</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2003m. 05. mėn. 12 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		