

Fekalinė k.
(Komunikacija)

Sūlinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (13) 68^a KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Narbuto
(Gatvė)

130-B-2
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	300		106.71	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gimt.		—	106.71	Ar yra vandens?
Sienos		PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas		PVC	315			Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 2.14	104.57	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2.15	104.56	
	Nr. 3			Viršus Apačia		UAB „Inžineriniai tyrimai“ Filialas „TOPOGEODEZIJA“
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr.
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>DR</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2003 m. 05. mėn. 12 d.