

17

89 ITI Nr. 91

<u>F. Čanolių</u>		<u>Sūlinys</u>		Nr. (<u>77</u>) <u>35</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžiniero pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Saltoriškių</u>		<u>3746</u>		<u>130-B-2</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	0.65		106.34	4..... (Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr		0.0	106.34	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1.00	2.62	103.75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia	2.78 103.59
	Nr. 2	ac	150	Viršus Apačia	2.83 103.54
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia	2.54 103.83
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/218</u>
					Suderė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>83</u> m. ... <u>10</u> ... mėn. <u>16</u> d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)