

Vandentiekio

šulinio

Nr. (8) 103

KORTELIJAS

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Saikoniskiu

130 - B - 3

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Mėdienys) m.

PRILINK PREŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		103,89	Ar yra vandens?
Zemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	2000	2,56	101,33	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	65	Viršus 1,98 Apačia	101,91	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	65	Viršus 1,98 Apačia	101,91	
	Nr. 3	ket	65	Viršus 1,98 Apačia	101,91	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-3/3.935
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>F. G. Bubkis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Petifikavo <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19.95 m. mėn. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)