

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.111b

Vilnius
(Miestas)


T.Narbuto
(gatvė)

130-B-3 (76/32-0145)
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



požeminis parkingas

5MG

111b

15.19
6063122.22
581208.98

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes 13
Dangtis	KET	700	—	105.73	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	105.73	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1000	3.55	102.18	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apacia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apacia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	Objektas:
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	(parašas)
				Apacia	
				Viršus	2017 m.06mėn.21
				Apacia	(Įrengimo tyrinėjimo data)

Objektas:

Sudarė

(parašas)

M.Dilba
(pavardė)