

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.112a

Vilnius
(Miestas)


T.Narbuto
(gatvė)

130-B-3 (76/32-0145)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8		
Dangtis		KET	700	—		104.25	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			104.25	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	2.30		101.95	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	2.40	101.85			
	Nr.2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.50	101.75			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M. Dilba
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
			Viršus			2017 m.06mėn.21 (Įrengimo tyrinėjimo data)			
			Apačia						