

221

3754 130-B-3

Форма № 4

|                                |                   |                         |                                            |                 |            |          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| №№ кол. 1                      | Сеть: Канализации | Улица <i>Легуно г-а</i> | №№ заказа                                  | Год 1960        | г. Вильнюс |          |
| Чертеж колодца<br>М 1:25; 1:50 |                   | Отметки                 |                                            | П Р И В Я З К А |            |          |
|                                |                   | Крышки                  | Лотка                                      | Труб            |            |          |
|                                |                   |                         | у входа                                    | у выхода        | подкл. №   | подкл. № |
|                                |                   | 100.20                  | 98.57                                      | 98.49           |            |          |
| О П И С А Н И Е                |                   |                         |                                            |                 |            |          |
| Состояние колодца и матер.     |                   |                         | Т Р У Б                                    |                 |            |          |
| Крышка чугунная                |                   |                         | Вход                                       |                 |            |          |
| Стены <del>кирп.</del> бет.    |                   |                         | Выход                                      |                 |            |          |
| Дно кирп. бет.                 |                   |                         | Подкл. №                                   |                 |            |          |
| Скобы 2                        |                   |                         | Подкл. №                                   |                 |            |          |
| Наличие воды <i>нет</i>        |                   |                         | ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ |                 |            |          |
| Наличие газа <i>нет</i>        |                   |                         | Объект <i>Pedagoginis institutas</i>       |                 |            |          |
| Год строительства 1959         |                   |                         | Инв. №                                     |                 |            |          |
|                                |                   |                         | Нач. произв. груп.                         |                 |            |          |
|                                |                   |                         | Рук спец. бригады                          |                 |            |          |
|                                |                   |                         | Исполнитель                                |                 |            |          |
|                                |                   |                         | Чертил                                     |                 |            |          |
|                                |                   |                         | Проверил                                   |                 |            |          |