

228

3151 130-B-3

Форма № 4

№№ кол. 9	Сеть: Канализации	Улица <i>Žvejų g.</i>	№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А																									
		Крышки	Лотка	Труб																									
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																							
		100.04	97.42	97.39																									
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>асб</td> <td>200</td> <td>асб</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	асб	200	асб				
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
200	асб	200	асб																										
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 8			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды <i>нет</i>			Объект <i>197</i>																										
Наличие газа <i>нет</i>			Инв. №																										
Год строительства 1960			Нач. произв. груп.																										
			Рук спец. бригады																										
			Исполнитель																										
			Чертил																										
			Проверил																										