



248

3755 130-B-3

Форма № 4

№№ кол. 34	Сеть: Канализации	Улица <i>Lvengų g-vė</i>	№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс		
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А			
		Крышки	Лотка		Трубы		
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		99.64	97.34				
		О П И С А Н И Е					
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		—	—	200	кер.		
Скобы 4		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ					
Наличие воды <i>нет</i>		Объект <i>Geologijos institutas</i>					
Наличие газа <i>нет</i>		Инв. №	Нач. произв. груп.				
Год строительства 1960		Дата	Рук спец. бригады				
		60.12.7	Исполнитель		<i>M. K. K.</i>		
			Чертил				
			Проверил				