


<i>Sk. 20007</i> Nr. (8)	KORTELE 211	130-13-4
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
1977	<i>Vilnius Selezino vilko</i>	
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PIŪVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

B-98.14

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>gel. 22</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	650		98.24	Ar yra vandens? <i>..</i>
Zemė			0.00	98.24	Ar yra dujų? <i>..</i>
Sienos	<i>bet</i>				<i>PAVIRŠINIAI 440322</i> <i>2001 / DROVIMAS</i>
Dugnas	<i>bet</i>	487 x 440	5.85	92.39	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	180 x 2.00	Viršus 7.92 Apačia 90.32	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>bet</i>	180 x 2.00	Viršus 7.92 Apačia 90.32	
	Nr. 3	<i>bet</i>	1000	Viršus 6.97 Apačia 91.27	
	Nr. 4	<i>bet</i>	200	Viršus 6.38 Apačia 91.86	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objektas Nr. <i>01.3</i>
					Sudarė <i>Vytautas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Deivys Smira</i> (parašas) (pavardė)
					1977 m. <i>IX</i> mėn. <i>8</i> d.
					(Kortelės sudarymo data)