

ITI Nr. 91^a

231-

F.kanalizac.

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 152 KORTELĖVilniaus

(Miestas)

Studentu

(Gatvė)

375-5130-B-V


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$A. \begin{aligned} x &= 23750.30 \\ y &= 27904.95 \end{aligned}$$

$$B. \begin{aligned} x &= 23752.85 \\ y &= 27987.66 \end{aligned}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650	A B	95.41 95.20	Ar yra vandens? <u>yra...</u>
Žemė	gr.		0.19	95.22	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dugnas	bet.	3,6 x 4,20	9.63	85.78	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1500	Viršus Apačia 10,54	84.87
	Nr. 2	bet	1500	Viršus Apačia 10,54	84.87
	Nr. 3	bet.	700	Viršus Apačia 5,08	90.33
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>91-6899</u> ...
Sudarė					<u>St. Žvirblis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1977 m. V. mėn. 8 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)