

2

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>35</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sėlių</u> (Gatvė)		<u>130-B-5</u> (Planšeto žemėlapis)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		105,60	
Žemė				0,0	105,60	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3,80	101,80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	alic	150	Viršus Apačia	3,81 101,79	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-315651</u> ...
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3,81 101,79	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė <u>Alvydas Girlys</u> (parašas) (pavardė)						Patikrinė <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
19.93 m. 12. mėn. 2. d. (Irenginio tyrimo data)						