

<u>KF</u> (Kommunikacija)	<u>Šul</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>97</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sielų</u> (Gatvė)	<u>130-B-5</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	650		105,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	105,27	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1000	1,45	103,82	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia	1,50 103,77	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.31.42.96.</u> Sudarė <u>Dovydas Čirlys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 19 <u>86</u> m. mėn. <u>24</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia	1,56 103,71	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		