

Kanalizacijos kolektorius		Nr. (16) 920		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		130-136 3749	
Vilnius		Keistucio		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

A-13 (0.0)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton.	0.65		99.94	
Žemė	asf.		0.0	99.97	Ar yra vandens?
Sienos	plytų				Ar yra dujų?
Dūgnas	plytų	110x10	2.89	97.12	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plytų, 110x10	Viršus Apačia 2.85	97.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01/31.2/6.6.. Sudarė <i>Kater</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Patras</i> (parašas) (pavardė) 1980. m. ... mėn. 11. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plytų, 110x10	Viršus Apačia 2.85	97.12	
	Nr. 3	beton 800	Viršus Apačia 2.65	97.52	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		