



12201

3746 130-В-6

Форма 55 гс

<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <u>121</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Леливо</u>	Лето № _____	19 <u>62</u> г.	
<p>Чертеж колодца М. 1:50</p> 		Отметки			П Р И В Я З К А	
		Крыши <u>105,75</u>	Дно <u>103,37</u>	Трубы <u>103,47</u>		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 50$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жель.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон <u>б.</u>	Подкл.	$d = 50$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун <u>Чугб.</u>		чуг. жель.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жель.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жель.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект <u>3290</u>						
Инв. №	Гл. геодезист			<u>Логова</u>		
Дата	Рук. группы			<u>Фегисе</u>		
20 <u>11-62</u>	Исполнитель			<u>Джаргенов</u>		
	Чертил					
	Проверил					