

3746 130-B-6

21

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 9/181



Город Вильнюс

Улица Салтошишкис

Дело № _____

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103 21	100 11	100.07		

П Р И В Я З К А

ул. Салтошишкис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	
Крышка	чугунная
Стены	кирп. бет.
Дно	кирп. бет.
Скобы	4
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	чуг				
Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект 3290							
Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель		Проверил		
	Рук. группы		Чертил				
Дата							
4.8 62							