

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 10/182

Город Вильнюс

Улица Савастоминского

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
103.31	100.16	100.13	100.58	100.54

П Р И В Я З К А

ул. Савастоминского



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун	150	чугун	100	чугун	100	чугун

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3746

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
1. 8. 62