

<u>Vand</u> (Komunikacija)	kameros	Nr. (1) 56	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sielikų</u> (Gatvė)	<u>130-B-6</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. lapas...
Dangtis		ket.	650		105,10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,0	105,10	Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dugnas			0,80 2,50	2,50	102,60	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	50	Viršus Apačia	1,92 103,18	 N. 01-2-116.39
	Nr. 2	ket	65	Viršus Apačia	1,92 103,18	 200.5. 01.13
	Nr. 3	pl	25	Viršus Apačia	1,10 104,00	
	Nr. 4	PE	20	Viršus Apačia	1,92 103,18	
	Nr. 5	pl	32	Viršus Apačia	1,92 103,18	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. PI-316246..						
Sudarė					D. P. Girdys (parašas) (pavardė)	
Patikrino					J. J. Jankauskas (parašas) (pavardė)	
1976 m. 08. mėn. 28. d.						
(Inžinerinio tyrinėjimo data)						