

163 42

3755 130-B-7

Форма № 4

№№ кол. 33	Сеть: Канализации	Улица <i>Ливенько г-не</i>	№№ заказа	Год 19 60	г. Вильнюс						
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А							
		Крышки	Лотка	Труб							
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
		99.73	96.58	96.55							
		<i>Ливенько г-не</i>									
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б								
Крышка чугунная			Вход			Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.			150	кер	150	кер		-	-	-	
Дно кирп. бет.											
Скобы 5											
Наличие воды нет											
Наличие газа нет											
Год строительства 1960											
			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ								
			Объект <i>Геологический институт</i>								
			Инв. №	Нач. произв. групп.							
				Рук спец. бригады							
			Дата	Исполнитель		<i>М. Шиня</i>					
			60.11.7	Чертил							
				Проверил							