


Bandymo Nr. (8) 184 KORTELE		3758 130-B-8
(Inginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Studentų
(Inginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:

$$x = 23715.48$$

$$y = 27896.88$$



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet.	0.65		96.05
Zemė	gr.		0.00	96.05
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	2.00 x 1.60	2.40	93.65

Lipynės 4. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? *gr.*

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/701

Sudarė *(parašas)* (pavarde)Patikrino *(parašas)* (pavarde)

1975 m. II ... mėn. 26 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	pl.	200	Viršus Apačia	1.83	94.22
Nr. 2	-II-	200	Viršus Apačia	1.83	94.22
Nr. 3	-II-	150	Viršus Apačia	1.83	94.22
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

12