

Fekalinė

(Komunikacija)

Nilnis

(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Studentų

(Gatvė)


Nr. (4), 61 KORTELE130-B-8

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2 metrai</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton</u>	<u>0.65</u>	<u>0.00</u>	<u>91.44</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunt</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>91.44</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>1.57</u>	<u>89.84</u>	Pastabos
Dūgnas	<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>1.57</u>	<u>89.84</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>212</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-312164</u> Sudarė <u>1925</u> <u>1925</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>1925</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. <u>04</u> ... mėn. <u>11</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>213</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	