



Fekalinės kanalizacijos kamera Nr. 83 KORTELĖ		130-B-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius	Upės g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



LA3-07

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met lipynės 17,kopėčios (medžiaga,kiekis)		
Dangtis	ket.	650		94.19	Ar yra vandens? —		
Žemė			0.00	94.19	Ar yra dujų —		
Sienos	bet						
Dugnas	bet	4420x3800	6.29	87.90			
VAMZDŽIAI	Nr.1	CIPP	1498	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 7.12			
	Nr.2	CIPP	1498	Viršus	Objektas		
				Apačia 7.12			
	Nr.3	plienas	800	Viršus			
				Apačia 6.70			
					2016.03. (kortelės sudarymo data)		
				(kortelę sadarė)			