

-44-

ITI Nr. 91^d

Fekalinės Kanalizacijos

Šulinio

Nr. (-) 203 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kestučio

130-B-9

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Kestučio g.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		103.14	Ar yra vandens?
Gemė			0.00	103.14	Ar yra dujų?
Sienos	plyš.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.08	101.06	 2000 m
Vandensiai	Nr. 1	Ket	150	Viršus Apačia	2.11 101.03
	Nr. 2	Flexoren	117	Viršus Apačia	2.12 101.02
	Nr. 3	Ket	150	Viršus Apačia	2.0 101.14
	Nr. 4	Ket	150	Viršus Apačia	1.90 101.24
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-10082
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Petikirino [signature] (parašas) (pavardė)
					120.00 m ... 12 ... mėn 12 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)