

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (12) 185^a KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

AKMENŲ
(Gatvė)

131-C-10




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duobė m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis				139.30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	139.30	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	300	2.71	136.59	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	100	Viršus Apačia 2.81	136.49
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 2.81	136.49
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-12540
					Sudarė H. MISIUKAS (parašas) (pavardė)
					Patikrino H. JASAIKEVICIUS (parašas) (pavardė)
					2006 m. 12 mėn. 27 d. (Inginio tyrinėjimo data)