

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

146
66

Город Вильнюс

Улица Бирутес


Дело №

19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

92.50


d=130



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.50	90.20	90.17	3) 90.27 4) 90.22 5) 90.24 6) 90.26	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е ул. Бирутес

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 5
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4, 5, 6	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	гнз	150	гнз
Институт проектирования городского и сельского строительства							
Объект 2280-ЖС							
Дата 17.XII	Инв. №	Гл. геодезист		1002ЖС			
		Рук. группы		Ханс Баранков			
		Исполнитель					
		Чертил					
		Проверил					