

<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>	Колодец № <u>27</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Зирюбес</u>	Дело №	19 <u>6</u> г.					
<p>Чертеж колодца М 1:25</p>		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А <u>ул. Мицкэвичюс</u></p>					
		Крышка	Лотка			Труба				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
		92.28	90.24	90.22	90.28					
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич бет.			200	кер	200	кер	150	чуг		
Дно кирпич бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 3			Отдел изысканий							
Наличие воды			Объект 2280-ж							
Наличие газа			Инв. №		Гл. геодезист				10адне	
Год строительства 19			Дата		Рук. группы				Занс	
			15.11		Исполнитель				Баранкв	
					Чертил					
					Проверил					

ул. Зирюбес