

47

93

3649 130-С-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

93

Город



Вильнюс

Улица

Бируте

Дело №


19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.16	89.54	89.51	89.52	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды 0.40 м.

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	кер	1100x620	кир	1100x620	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект № 2280-7х

Инд. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил	
	Рук. группы	Исполнитель		Чертит	Проверил
			17. XII.		