

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143 33

Город Вильнюс

Улица Викинго 19

Дело №



19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

98.58

3


4



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.58	93.68	93.67	3) 96.26 4) 94.00	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 13

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер	200	кер	200	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2780-м

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Чертя	Проверил
				16. XII		