

Канализация	Колодец № <u>161 57</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Викенто</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №			подкл. №
94.05	90.69	90.68				

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				400	кер	400	кер		
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства					
Скобы 7				Объект 2280-72					
Наличие воды				Инв. №	Гл. геодезист				160915 160915 Вильнюс
Наличие газа					Рук. группы				
Год строительства 19				Дата 11. I	Исполнитель				
					Черти				
					Проверил				