



ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>193-83</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Любарто</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.							
Чертеж колодца М. 1: <i>забивка</i>	Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>98.27</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	98.27			П Р И В Я З К А 			
	Крыши	Дно	Трубы									
	98.27											
	О П И С А Н И Е											
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.						
	Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=						
	Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.						
	Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=						
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.						
	Год строит.	19	Разводящая	d=		d=						
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.								
Налич. газа		Подключ.	d=		d=							
			чуг. жел.		Р. Ф.							
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий							
Объект <u>2260-м</u>												
Дата <u>12. XII.</u>	Инв. №	Гл. геодезист			<i>Иодис Данил Баранов</i>							
		Рук. группы										
		Исполнитель										
		Чертил										
		Проверил										