

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>84</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мюбарго</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.																					
Чертеж колодца М 1: 25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>98.08</td> <td>94.47</td> <td>94.46</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	98.08	94.47	94.46									
Крышка	Лотка		Труба																								
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																							
98.08	94.47	94.46																									
О П И С А Н И Е																											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 10 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б																								
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>кер</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	кер	200	кер	
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
200	кер	200	кер																								
			Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий																								
			Объект 2280-м																								
			Инв. № Дата 16.XII.		Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил		100911С Запис Заряков																				