

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 201/144

Город Вильнюс

Улица Бирудис

Дело №


19.6/г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.00	89.36	89.35	3) 89.90	
			4) 89.64	
			5) 89.98	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 4		Подкл. № 3,5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100x620	кирп	100x620	кирп	300	ксп	200	ксп

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-7К

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
Исполнитель			
Чертил			
Проверил			