

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

115/123

Город

Вильнюс

Улица


Модарто

Дело №


19. 6/г.

Чертеж колодца
М 1:25

92.79

90.47
пог.м.

d=150



d=200

d=200

90.33


90.35

6x09

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.79	90.35	90.33	90.47	

П Р И В Я З К А



Ул. Барукас

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-Ж

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

16. XII

Иогис

Дамс

Баранов