



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № №2222Город ВильнюсУлица Либарто


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.54	92.46	92.44		


П Р И В Я З К А



18.82

19.57

ул. Либарто



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-ЖС

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		
16.XII		Базанов		