

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

#444

Город

Вильнюс

Улица


Бугас

Дело №

19.6/г.


Чертеж колодца
М 1:25

94.56



93.59

пог. и.



93.32

66x9


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.56	93.38	93.32	93.59	

П Р И В Я З К А

3к

долина



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	кер	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Испис.
	Рук. группы		Данс
Дата	Исполнитель	Баранов	Баранов
	Чертил		
	Проверил		
17.11			