




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>131 дм</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Берутес</u>	Дело № _____	19 <u>6</u> г.																																																																																										
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е ч к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">98.19</td> <td style="text-align: center;">96.75</td> <td style="text-align: center;">96.59</td> <td style="text-align: center;">96.64</td> <td style="text-align: center;">96.88</td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	98.19	96.75	96.59	96.64	96.88	П Р И В Я З К А <u>Ул. Любарто</u> 																																																																														
Крышка	Лотка		Труба																																																																																													
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4																																																																																												
98.19	96.75	96.59	96.64	96.88																																																																																												
		О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Крышка чугунная</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Вход</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Выход</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Подкл. № 3</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Подкл. № 4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Стены кирп. бет.</td> <td style="text-align: center;">диам.</td> <td style="text-align: center;">матер.</td> <td style="text-align: center;">диам.</td> <td style="text-align: center;">матер.</td> <td style="text-align: center;">диам.</td> <td style="text-align: center;">матер.</td> <td style="text-align: center;">диам.</td> <td style="text-align: center;">матер.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Дно кирп. бет.</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">кер</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">кер</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">кер</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">чп</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Скобы —</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Наличие воды</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Объект <u>22.80-м</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Наличие газа</td> <td style="text-align: center;">Инв. №</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Гл. геодезист</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Рук. группы</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Исполнитель</td> <td style="text-align: center;">Иоганс</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Год строительства 19</td> <td style="text-align: center;">Дата</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Чертил</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Проверил</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Баранов</td> <td style="text-align: center;">Баранов</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">17. XI</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Дно кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер	100	чп	Скобы —		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		Наличие воды		Объект <u>22.80-м</u>								Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Иоганс	Год строительства 19		Дата	Чертил		Проверил		Баранов		Баранов			17. XI							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																														
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4																																																																																								
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																							
Дно кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер	100	чп																																																																																							
Скобы —		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий																																																																																								
Наличие воды		Объект <u>22.80-м</u>																																																																																														
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Иоганс																																																																																							
Год строительства 19		Дата	Чертил		Проверил		Баранов		Баранов																																																																																							
		17. XI																																																																																														