

- 68 -

ITI Nr. 91

fekalines kanalizacijos šulinio

Nr. (104) 43 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kestučio

(Miestas)


(Gatvė)

(Planuoto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys dujų m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



Mickevičiaus g.



6MG 22

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nera (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	400		99,63	Ar yra vandens?
Žemė	A		0.00	99,63	Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos Uponal 40T
Dugnas	PVC	400	3,45	96,18	
Vamzdynai	Nr. 1	Ker	200	Viršus 3,45 96,18	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-10082
	Nr. 2	Flexoren	175	Viršus 3,45 96,18	
	Nr. 3	Ker	200	Viršus 2,85 96,78	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					2000 m. 11 mėn 30d. (Įrenginio tyrinėjimo data)