




Канализация	Колодец № <u>1-15</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бируте</u>	Дело №	19 <u>62г.</u>				
Чертеж колодца М 1:50 но А-А  92.01 89.78 89.15		О т м е т к и							
		Лотка		Тру б		П Р И В Я З К А  92.01 89.15 13.70 ул. Бируте			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		92.01	89.15	89.15					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 5 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		0.60 x 110							
		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект 3290							
Инв. №		Гл. геодезист				Юсене Рагне Кисилис			
Дата		Рук. группы							
		Исполнитель							
Год строительства 19		Чертил							
		Проверил							