




194

4211

130-С-8

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 2-84	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Берутис</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.																																																																														
Чертеж колодца М 1:50 по А-А  А 		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>92.15</td> <td>89.13</td> <td>89.13</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	92.15	89.13	89.13																																																																		
		Крышка	Лотка		Труба																																																																														
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																													
92.15	89.13	89.13																																																																																	
П Р И В Я З К А  25 м ул. Берутис																																																																																			
О П И С А Н И Е <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Состояние колодца и матер.</td> <td colspan="8">Т Р У Б</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td colspan="2">1м х 0.60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8">Институт проектирование городского строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы 5</td> <td colspan="8">Объект 3290</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td rowspan="3"> Водне Зайне Митинкас </td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	1м х 0.60								Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства								Скобы 5	Объект 3290								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Водне Зайне Митинкас	Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил				Год строительства 19							
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																		
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																												
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																											
Стены кирп. бет.	1м х 0.60																																																																																		
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства																																																																																		
Скобы 5	Объект 3290																																																																																		
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Водне Зайне Митинкас																																																																											
Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил																																																																															
Год строительства 19																																																																																			