

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №



161

Город Вильнюс

Улица Барукас

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.75	92.03	91.97	92.32	

П Р И В Я З К А

м. Барукас



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Иорис
	Рук. группы		Данис
Дата	Исполнитель	Бажан	Баранов
	Чертил		
17. XII	Проверил		

Игорь

Данис

Баранов