

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

15323

Город

Вильнюс

Улица

Бирутис



Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца

М 1:25


93.36



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.36	91.19	91.15	3) 92.11 4) 91.22 5) 91.26	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3,4		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	ж/з	250	кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №	Гл. геодезист		Иоганс
	Рук. группы		Доминс
Дата	Исполнитель	Доминс	Вранов
	Чертил		
17. XI	Проверил		