

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

130-С-8

Город



Вильнюс

Улица

Пирейс

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.55	91.04	90.97	3) 90.93 4) 90.98	

П Р И В Я З К А

ул. Пирейс



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	300	кер	200	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

17. X/11

110911С

Хаймс

Баранов