

85

26

3777

130-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 166

Город Вильнюс

Улица Вилурбес

Дело №

19.61 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.61	91.14	91.12	91.76	

П Р И В Я З К А

ул. Вилурбес



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	200	кер	150	кер		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280-м							
Инв. №	Гл. геодезист				110911		
	Рук. группы				Ханис		
Дата	Исполнитель		Бажанов		Бажанов		
	Чертил						
17. XII	Проверил						