

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

170^в

Город



Вильнюс

Улица

Билуфес

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.56	93.16	93.14	93.30	93.19

П Р И В Я З К А

3К
80 мм

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 27 80-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертя

Проверил

Дата

17. XII