

90

27

- 2777 - 130 - 0 - 8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 167

Город Вильнюс



Улица Биржус

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


93.62



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.62	91.37	91.34	91.39	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2260-м

Инв. №	Гл. геодезист		Иоганс
	Рук. группы		Дашев
Дата	Исполнитель	<i>Бажин</i>	Баранов
	Чертил		
	Проверил		
17. XII.			

Испис
Вамс
Баранов