

КАНАЛИЗАЦИЯ




Колодец № 169

Город Вильнюс

Улица Бугучес

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.94	92.86	92.85		

П Р И В Я З К А

3к

Боссыница



м. Бугучес

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кпр	150	кпр				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22к-7к

Инв. №	Гл. геодезист		Подпис
Дата	Рук. группы		Данис
17. XII	Исполнитель	Барн	Барников
	Чертил		
	Проверил		