

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 170

Город Вильнюс

Улица Бугус

Дело №

19 01 г.

Чертеж колодца
М 1:25


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.09	92.20	92.19	92.72	

П Р И В Я З К А

3к

большая



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	шт		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-м

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

17.11

подпись

Ханс

Баранов